

DOCUMENTO 6: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

30 FOTOGRAFÍAS

30.1 ACCESO CUBIERTA OESTE



30.2 CUBIERTA OESTE



30.3 CUBIERTA ESTE MIRANDO A SUR



30.4 CUBIERTE ESTE MIRANDO A NORTE



30.5 DETALLE PETO



30.6 CONTADOR INTERNO




30.7 BAJANTE DE CUBIERTA A CUADRO POR BANDEJA PERFORADA



30.8 CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL



30.9 INTERRUPTOR GENERAL DEL CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL



FDO. JUAN TUR TORRES

Colegiado núm. 776 COEIB

FDO. AITOR LÓPEZ VIÑAS

Colegiado núm. 825 COEIB